




HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200

Descrizione:	HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200 è una finitura alchidica modificata ad elevata brillantezza ed eccellente ritenzione del colore. Flessibile e resistente alla acqua di mare e al versamento di oli minerali. Di facile applicazione come eccezionale finitura.
Uso consigliato:	Come finitura su legno, acciaio, vetrosresina nei cicli alchidici al di sopra della linea di galleggiamento, su superfici interne ed esterne.
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	10501*/ Bianco.
Finitura	Elevata brillantezza
Solidi in volume, %	55 ± 1
Resa teorica:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] a 50 micron/2 mils
Punto di infiammabilità	40 °C [104 °F]
Peso specifico	1.2 kg/litro [10 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	4 ora(e) a 22°C/72°F 8 ora(e) a 10°C/50°F
Contenuto COV	387 g/l [3.2 lb/galloni USA] <i>* altri colori come da lista d'assortimento</i>

Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.

DETTAGLI DI APPLICAZIONE:

Metodo di applicazione	Spruzzo airless / Spruzzo / Pennello/Rullo/Tampone per verniciatura
Diluyente, (volume max)	08081 (5%) / 08081 (10-15%) / 08111 (5%)
foro ugello	0.018 a 0.021 "
pressione ugello	150 bar [2175 psi] (I dati per lo spruzzo airless sono indicativi e soggetti a regolazioni)
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 08081
Spessore a secco indicato	50 micron [2 mils]
Spessore a umido indicato	90 micron [3.6 mils]
Intervallo di ricopertura, min	Come da specifica.
Intervallo di ricopertura, max	Come da specifica.
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.





HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200

PREPARAZIONE SUPERFICIALE: Legno nuovo: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Lasciare asciugare il legno, sabbare le zone non rivestite e rimuovere completamente la polvere. Saturare la superficie asciutta e pulita con un conservante del legno adeguato e lasciare asciugare. Applicare 1 mano di HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201. Applicare una mano di prodotto diluito con 5-10% con HEMPEL'S THINNER 08111. Finitura con: 1-2 strati non diluito.

Legno verniciato in precedenza: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Smerigliare la superficie per ottenere un aspetto opaco uniforme. Rimuovere i residui. Ritoccare le zone non rivestite fino allo spessore completo del film. I cicli raccomandati sono: HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201. Applicare una mano di prodotto diluito con 5-10% HEMPEL'S THINNER 08111. Finitura con: 1-2 strati di HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200.

Acciaio nuovo: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Rimuovere il sale e altre sostanze contaminanti mediante pulizia con acqua dolce ad alta pressione. Rimuovere tutta la ruggine e il materiale staccato tramite sabbatura o pulizia meccanica. Rimuovere i residui. Ritoccare le zone non rivestite fino allo spessore completo del film. I cicli raccomandati sono: HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201. Applicazione: 2-3 strati di HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200.

Fibra di vetro: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Lasciar asciugare la superficie. Rimuovere i residui. Ritoccare le zone non rivestite fino allo spessore completo del film. I cicli raccomandati sono: HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201. HEMPEL'S THINNER 08111. Finitura con: 2-3 strati non diluito.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Applicare esclusivamente su una superficie asciutta e pulita con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Utilizzare solo ove l'applicazione avviene a temperature superiori a: 5°C/41°F. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

MANO PRECEDENTE: Come da specifica. I cicli raccomandati sono: HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201.

MANO SUCCESSIVA: Nessuno.

Note:

Colori/stabilità dei colori: Temperature di servizio maggiori aumenteranno la naturale tendenza all'ingiallimento, in particolare negli interni.

Applicazione (i): Quando spruzzato, il secondo strato deve essere applicato con la tecnica "wet in wet" o dopo: 3 giorni a 20°C/68°F, 6 giorni a 10°C/50°F.

Spessori del film/diluizione: Può essere specificato a spessori diversi a seconda delle modalità d'uso e della superficie da trattare. Ciò influenzerà la resa teorica e gli intervalli di ricopertura. Lo spessore a secco normalmente applicato varia da 40-50 micron/1.6-2 mils

Note sulla ricopertura: Prima di applicare la mano protettiva dopo l'esposizione in ambienti contaminati, pulire a fondo la superficie con getto d'acqua dolce ad alta pressione o semplice lavaggio ad acqua dolce, strofinando con una spazzola rigida e lasciare asciugare.

intervalli di ricopertura: L'intervallo di ricopertura massimo si riferisce alle superfici esterne esposte a immersione periodica, spruzzi, condensa o abrasione durante la vita utile del sistema di rivestimento. In altre aree, per l'adesione non è previsto un intervallo di ricopertura massimo. Se si eccede l'intervallo massimo di ricopertura, occorre irruvidire la superficie per assicurare l'adesione tra le mani di pittura.

Nota: **HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200**
Le informazioni presenti nelle Schede tecniche dei prodotti sono riportate a scopo commerciale.

Compilato da : HEMPEL A/S

5320010501

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.

HEMPEL